


| | | | | |
|----|----------|----|--------------------------------|-------|
| 品番 | TL105AGQ | 品名 | 台付2ハンドル13（ゴム栓・整流）（洗面） （JIS） | 1 / 2 |
|----|----------|----|--------------------------------|-------|

必ず補修品リストで発注品番（色番、メッキ種別など含む）、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス（補修）時に交換可能なパーツを記載しております。
図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
補修品として設定しておりません。

| | | | | |
|----|----------|----|--------------------------------|-------|
| 品番 | TL105AGQ | 品名 | 台付2ハンドル13（ゴム栓・整流）（洗面） （JIS） | 2 / 2 |
|----|----------|----|--------------------------------|-------|

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

| 図番 | 発注品番 | 品名 | 希望小売価格 (税込価格)注1 | 数量 | 材料 | 備考 |
|----------|-----------|----------|--------------------|----|------|----|
| TH593-1 | TH593-1 | バルブ部 | ¥ 2,600(¥ 2,808) | 1 | | |
| TH593-2 | TH593-2 | バルブ部 | ¥ 2,600(¥ 2,808) | 1 | | |
| THY222-2 | THY222-2 | こま | ¥ 510(¥ 551) | 2 | | |
| THY642 | THY642 | テーパリング部 | ¥ 970(¥ 1,048) | 2 | | |
| 5C000400 | TH 5C0400 | 自在スパウト | ¥ 7,650(¥ 8,262) | 1 | | |
| 5D000128 | TH 5D0128 | ハンドル部 | ¥ 7,300(¥ 7,884) | 1 | | |
| 5D000129 | TH 5D0129 | ハンドル部 | ¥ 7,300(¥ 7,884) | 1 | | |
| 5F000035 | TH 5F0035 | 鎖付ゴム栓部 | ¥ 940(¥ 1,015) | 1 | | |
| 21003 | TH21003 | ナット20. 9 | ¥ 100(¥ 108) | 2 | 黄銅 | |
| 71063 | TH71063 | 菊座金 | ¥ 100(¥ 108) | 2 | 軟鋼 | |
| 91796 | TH91796 | パッキン | ¥ 110(¥ 119) | 1 | 合成樹脂 | |